

## Drone Inspectie - besloten ruimten

Visuele inspectie met DU 360 biedt het beste alternatief om te voorkomen dat mensen tanks en andere besloten ruimten binnen moeten. U verhoogt niet alleen een veiligere werksituatie, maar u vermijdt ook langdurige toegangsvergunningen tot besloten ruimtes terwijl u snelle inspecties en minimale uitvaltijden toestaat.



### De Applus+ oplossing

Wij bieden visuele inspectie op afstand en thermisch onderzoek met de DU 360. De drone die veilig kan rollen en vliegen in een complexe omgeving is aangepast voor de inspectie van tanks en andere besloten ruimtes zoals:

- tanks;
- vaten;
- FPSO's;
- Ketels;
- tunnels;
- putten.

Defecten zoals scheuren, erosie, corrosie, bultvorming, putjes kunnen allemaal worden geïdentificeerd met de HD- en IR-camera's op de drone terwijl inspecteurs in een veilige omgeving de apparatuur kunnen onderzoeken.

### Belangrijkste voordelen voor de klant

- Inspecteer ontoegankelijke plaatsen.
- Minimale uitvaltijd.
- Thermische en HD-beelden.



Contact: [info.netherlands@applusrtd.com](mailto:info.netherlands@applusrtd.com)

- Visuele inspectie mogelijk zonder manbetreding

Ons hooggekwalificeerd technisch team kan beoordelen hoe u profiteert van de inzet van de DU 360 in uw visuele inspectieprogramma. We passen de optimale inspectieoplossing aan op basis van uw assetbehoeften en uw inspectiedoelen.

Bel ons voor een gratis evaluatie: +31 (0) 10 7166 175